



# FAG

## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Indicações para a montagem da referência FAG 201050

### Conteúdo extenso

Fabricante: Mercedes-Benz  
 Modelos: Actros MP2 / MP3  
 Atego / Atego 2  
 Axor 2  
 Refª: 201050



Fig. 1: 201050 – O conteúdo inclui agora três anéis de proteção adicionais

Nos veículos indicados, o fabricante do veículo apenas distribui rolamentos de roda do eixo dianteiro como uma unidade completa (o cubo da roda com o rolamento integrado).

Dado que na maioria dos casos de avaria a peça defeituosa é apenas o rolamento de roda, só seria necessário substituir esta peça. O cubo de roda pode ser utilizado novamente.

Por este motivo, a Schaeffler Automotive Aftermarket disponibiliza um jogo de rolamento de roda com a refª 201050.

Para além do rolamento de roda e da anilha de apoio, incluem-se agora três anéis de proteção no jogo de rolamentos de roda FAG. Destes três anéis, que ainda se encontram na transmissão detrás do cubo de roda, só se utiliza um.

Cada um destes três anéis de proteção tem um diâmetro interior diferente. Para determinar qual dos três anéis deve ser utilizado, é necessário medir o diâmetro da transmissão (ver fig. 2). Consoante o diâmetro medido, deve seleccionar-se o seguinte anel de proteção:

Diâmetro medido	Anel de proteção necessário
86,70 to 86,85 mm	Anel de proteção sem marca de cor
86,85 to 87,05 mm	Anel de proteção com marca de cor vermelha
87,05 to 87,30 mm	Anel de proteção com marca de cor branca

Observar as indicações do fabricante do veículo.



Fig. 2: Para determinar qual dos três anéis de segurança é o mais ajustado, deve medir-se o diâmetro da transmissão no ponto indicado

Schaeffler Iberia S.L.U.  
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
 Polígono Industrial Sur  
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
 Teléfono: +34 91 658 66 86  
 Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)



**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET