

Indicação para a montagem da polia de inversão 532 0446 10 nos motores F4R da Renault

| | |
|-----------------------------|---|
| Fabricante: | Renault |
| Modelos: | Clio II, Espace III, Megane I, Scenic I, Thalia |
| Motor: | 2.0 |
| Códigos de motor: | F4R 700, F4R 701, F4R 720, F4R 722, F4R 730, F4R 738, F4R 740, F4R 741, F4R 744 |
| Referência original: | 82 00 064 664 (rolamento guia estreada) |
| Nº de artigo: | 532 0446 10 (rolamento guia estreada) |




Fig. 1: Curso da correia e posições das polias no motor F4R

Foi instalada nos motores Renault mencionados uma polia tensora e duas polias de inversão. Para evitar ruídos e sibilos indesejáveis, na correia dentada, a polia de inversão mostrada em pormenor na Fig. 1 inclui uma superfície de rodagem ranhurada.

De modo a garantir um funcionamento correcto, a posição das duas polias de inversão deve ser a adequada.

Na Fig. 1 estão indicadas as posições correctas de cada componente. Nos motores mencionados, a polia de inversão **532 0446 10**, com superfície de rodagem ranhurada, encontra-se sempre do lado da polia tensora.



Observar as indicações do fabricante do veículo.

A Fig. 2 mostra o conteúdo do KIT de polias tensoras **530 0342 10**, com todas as peças necessárias para a substituição da correia dentada:

- (1) 536 0260 10 Correia dentada*
- (2) 531 0630 10 Polia tensora
- (3) 532 0308 10 Polia de inversão lisa
- (4) 532 0446 10 Polia de inversão ranhurada
- (5) Cobertura para o dispositivo de bloqueio da cambota*
- (6) Parafuso do pinhão da cambota*
- (7) Cobertura da árvore de cames 1*
- (8) Cobertura da árvore de cames 2*

*) Não disponível em separado.



Fig. 2: Conteúdo do KIT 530 0342 10

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt ou em www.RepXpert.com.

Situação em 11.2009

INA 0048

Salvo alterações técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para mais informações:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt

