

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Substituição de material na polia de inversão 532 0501 10

Fabricante: Ford, Mazda

Modelo:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motores:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Referências originais:

Ford: 95WF-19A216-AC (substituído)
95WF-19A216-AD (substituído)
YS4E-19A216-AA (actual)
7109163 (substituído)
1112807 (substituído)
1139951 (actual)

Mazda: 1E03-15-930A

Nº de artigo: 532 0501 10




Fig. 1: Versão anterior em metal



Fig. 2: Nova versão em plástico

No âmbito do desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, foi modificada a superfície de rodagem da polia de inversão 532 0501 10 de metal para plástico. Durante a fase de modificação é possível que as polias de inversão sejam fornecidas tanto na versão de metal como na versão de plástico

Nota:

Apesar das diferentes versões, ambas as polias de inversão podem ser utilizadas sem limitações nos veículos indicados nos catálogos.



Observar as indicações do fabricante do veículo.

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt ou em www.repxpert.com.

Situação em 04.2010

INA 0059

Salvo alterações técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para mais informações:

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt

