

# INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



## Substituição do material da polia de inversão 532 0020 10

**Fabricante :** Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

**Modelos:**

**Citroën:** AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX  
**Fiat:** Ulysse  
**Lancia:** Zeta  
**Nissan:** Micra  
**Peugeot:** 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806  
**Rover:** 100

**Motores:**

**Citroën:** 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V  
**Fiat:** 2.0 16V, 2.1 TD  
**Lancia:** 2.0 16V, 2.1 TD  
**Nissan:** 1.5 D  
**Peugeot:** 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16  
**Rover:** 1.4 D, 1.5 D

**Referências originais:**

**Citroën:** 0830.11 (substituído)  
0830.14 (substituído)  
0830.16 (substituído)  
0830.37 (actual)  
**Fiat:** 9400830149 (substituído)  
9400830379 (actual)  
**Lancia:** 9400830149 (substituído)  
9400830379 (actual)  
**Nissan:** 13077-6F900 (substituído)  
13077-6F901 (actual)  
**Peugeot:** 0830.11 (substituído)  
0830.14 (substituído)  
0830.16 (substituído)  
0830.37 (actual)  
**Rover:** LHV100250 (substituído)  
LHV100080 (actual)

**Nº de artigo:** 532 0020 10



**Fig. 1:** Versão anterior em metal.



**Fig. 2:** Nova versão em plástico.

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, foi modificada a superfície de rolamento da polia de inversão 532 0020 10, de metal para plástico.

Durante a fase de modificação, é possível que as polias de inversão sejam fornecidas tanto na versão em metal como na versão em plástico.

**Nota:**

Apesar das diferentes versões, ambas as polias de inversão podem ser utilizadas sem restrições nos veículos indicados nos catálogos.

Este documento serve unicamente de comparação. Devem ser sempre tidos em conta os números de substituição do fabricante do veículo.



Observe as indicações do fabricante do veículo!

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em [www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt) ou em [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situação em 03.2011

**INA 0070**

Salvo alterações técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Para mais informações:**

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt)

