



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Anilha com recobrimento de diamante

para a polia damper da cambota

Fabricantes: Audi, Volvo, VW

Modelos:

Audi: A6
 Volvo: 850, S70, S80, V70
 VW: Crafter, LT, T4

Motore: 2,5 TDI

N.º artigo: 530 0172 10
 530 0482 09
 530 0482 10
 530 0483 09
 530 0483 10
 530 0484 09
 530 0484 10

Referências originais: 074 105 193




Fig. 1: Polia damper da cambota com parafuso central da mesma e anilha com recobrimento de diamante

Para substituir a correia dentada dos veículos mencionados, é necessário desmontar a polia damper da cambota.

Segundo as indicações do fabricante do veículo, quando se substitui ou desmonta a polia damper da cambota, é também necessário substituir o parafuso central da cambota e a anilha com recobrimento de diamante (fig. 1).

Tanto o parafuso central da cambota como a anilha estão incluídos no kit e no set da correia dentada indicados. Devido ao seu recobrimento especial e em combinação com o parafuso central, a anilha fornecida evita que a polia damper se desapeste devido à sua própria ação.

Seguir as indicações do fabricante do veículo!

Pode encontrar as peças de substituição e a respetiva informação técnica em www.schaeffler-aftermarket.com o em www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100, Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
 Teléfono: 902 111 115
 Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.pt
www.technologylive.info

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

