



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Diferenças visuais da polia de inversão 532 0160 10

**Fabricantes:** Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes-Benz, Puch, Skoda, VW

**Modelos:**

**Audi:** A4, A5, A6, A7, A8, Allroad, Q5, Q7  
**BMW:** 316i, 318i  
**Chrysler:** Crossfire  
**Dodge:** Challenger, RAM  
**Jeep:** Grand Cherokee III, Grand Cherokee IV  
**Mercedes:** C-Klasse, E-Klasse, G-Klasse, M-Klasse, R-Klasse, S-Klasse, V-Klasse, CLK, CLS, SL, SLK, Sprinter, Vito, Viano  
**Puch:** G-Modell  
**Skoda:** Superb  
**VW:** Passat, Phaeton, Touareg

**N.º de artigo:** 532 0160 10

**Referência original:**

**BMW:** 11 28 7 511 474  
**Chrysler:** 04593985AA, 68020888AA  
**Mercedes:** 000 202 00 19, 00202 09 19  
**VAG:** 059 903 341 A/E/J

Para os veículos referidos anteriormente encontram-se disponíveis duas polias de inversão diferentes com o número de referência 532 0160 10.

Ambas as polias de inversão só se diferenciam visualmente ou então pelo volume de fornecimento e podem ser utilizadas sem quaisquer limitações.



Figura 1: Modelo 1



Figura 2: Modelo 2

A principal diferença encontra-se no revestimento frontal e na anilha adicional no modelo da figura 2. Neste modelo, para poder alinhar a polia estriada, é preciso instalar obrigatoriamente a anilha fornecida, entre o bloco do motor e a polia de inversão.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

As peças de substituição e informações técnicas podem ser encontradas em [www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt) o em [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
 Polígono Industrial Sur  
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

