



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Diferenças visuais

## Polia de inversão 532 0475 10

Fabricantes: BMW  
 Modelos: serie 1, X1, serie 3, X3, Z4, serie 5  
 Motores: N40, N43, N45, N46, M43  
 N.º de artigo: 532 0475 10

Consulte a atribuição atual nos catálogos

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, a polia tensora com o número de artigo 532 0475 10 foi modificada.

Esta informação de serviço demonstra o aspeto visual da versão anterior (figura 1) e da versão nova (figura 2).

Durante a fase de modificação, é possível que qualquer uma delas seja fornecida sem distinções.

Ambas as versões apenas se diferenciam no aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizadas sem limitações.



Figura 1: versão anterior



Figura 2: versão nova

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
 Polígono Industrial Sur  
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
 Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)