



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicação para a montagem

Volante motor bимassa 415 0363 11 da LuK

Fabricante:	Nissan
Modelos:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Anos de fabricação:	2005 - 2009
Motor:	YD25DDTi
Volante motor bimassa:	415 0363 11
LuK RepSet:	626 3077 00



Fig. 1: Volante motor bимassa 415 0363 11 da LuK

Os modelos de carro Nissan Navara e Pathfinder expõe-se geralmente a cargas muito altas. Uma condução todo-o-terreno ou com reboque prolongado pode provocar o desgaste da embraiagem e do volante do motor bимassa.

Se o volante motor bимassa deve ser substituído no âmbito da reparação, a Schaeffler Automotive Aftermarket recomenda que seja aplicada a LuK RepSet 626 3077 00. A embraiagem de maior dimensão, permite que o binário de força transmitido seja superior comparativamente ao que é fornecido de série e, conseqüentemente, mais tolerância em caso de grandes esforços.

A LuK RepSet 626 3077 00 pode ser combinada com o volante motor bимassa montado de fábrica ou com o motor volante bимassa da LuK 415 0363 11.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

