

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Alteração no desenho da polia de inversão 532 0433 10

Fabricantes: Citroen, Fiat, Peugeot

Modelo:


Citroen: Berlingo, Jumpy, Xsara
Fiat: Scudo
Peugeot: 206, 306, Expert, Partner

Motor: 1.9 D

Referências originais:

Citroen: 5751-73
Fiat: 9637024080
Peugeot: 5751-73

Nº de artigo: 532 0433 10



Polia de inversão 532 0433 10, versão anterior (A) e nova versão (B)

O desenho da polia de inversão 532 0433 10 foi modificado no âmbito do desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.

Na nova versão, foi eliminada a anilha protectora e o separador que, até agora, eram fornecidos soltos (Fig. 1, A). Estes componentes foram integrados na nova versão (Fig. 1, B) e são agora elementos fixos da polia de inversão.

Durante a fase de modificação é possível misturarem-se ambos os tipos. Ambas as versões cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizadas sem restrições.

Nota:

As polias de inversão de A e B (ver Fig.) apenas podem ser fixadas com o parafuso fornecido com o material.

Polia A: M10x45, parafuso sextavado com anilha.

Polia B: M10x45, parafuso Torx



Observar as indicações do fabricante do veículo.

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt ou em www.rexpert.com.

Situação em 04.2010

INA 0057

Salvo alterações técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para mais informações:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt

